

## Korrektur zu Steckbrief 2.1.1 Schallschutz – 2 Luft- und Trittschallschutz

In der Tabelle "Luft- und Trittschallschutz" aus Anlage 1 liegt ein inhaltlicher Fehler vor. Der Fehler kann korrigiert werden, indem die Begriffe "Decken" und "Wände" getauscht werden – nicht aber die dazugehörigen dB-Angaben.

Korrigierte Tabelle:

<b>Luft- und Trittschallschutz</b>	Klassifizierung	Niveau A <sup>1)</sup>	Niveau B <sup>2)</sup>
horizontaler Luftschallschutz (Wände) zwischen Aufenthaltsräumen und fremden Räumen	$R'_w$ in dB	$\geq 55$	56
vertikaler Luftschallschutz (Decken) zwischen Aufenthaltsräumen und fremden Räumen	$R'_w$ in dB	$\geq 55$	57
Luftschallschutz zwischen Aufenthaltsräumen und fremden Treppenhäusern bzw. Fluren	$R'_w$ in dB	$\geq 55$	56
Trittschallschutz zwischen Aufenthaltsräumen und fremden Räumen	$L'_{n,w}$ in dB	46	
Trittschallschutz zwischen Aufenthaltsräumen und fremden Treppenhäusern	$L'_{n,w}$ in dB	46	
Wohnungseingangstüren	$R'_w$ in dB	37	